Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений **Роспотребнадзора**

01.04.2017

ГБУ СО "Тольяттинский пансионат"

№ п/п	№ и дата предписания, наименование контролирующего органа	Порядко-вый номер	Пункт предписа-ния	Вид нарушения (кратко)	Установлен-ный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментарий об исковых требованиях	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты
7.	Протокол об административном правонарушении №18-04/41 от 31.03.2017 г.	7.	5.1 п. 5.2 СП 2.1.2.3358-16	Потолочное покрытие процедурных кабинетов отделений «Милосердие», «Сохранные», «Психогериатрическое» выполнены из материала, не позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию. Отделка помещений с влажным режимом отделений «Милосердие», «Психогериатрическое» 1, 2, 4, 3, 5 этажи: санитарные узлы, душевые, туалетные комнаты имеют дефекты потолков, стен. «Психогериатрическое» отделение: выявлены дефекты поверхности стен, потолков, полов, столярных изделий (окна, двери), дефекты покрытия стен в коридоре, 20 палат на 5 этаже, основных помещений, столярные изделия окна и двери. Отделение «Милосердие»: выявлены дефекты отделки в палатах 208, 101,Отделение «Сохранные» на 2, 3, 4 этажах выявлены дефекты канализационных труб в помещениях душевых, дефекты покрытия стен и потолка в санитарных узлах, следы протечек на потолочном покрытии санитарных узлах, дефекты потолочного покрытия в санитарной комнате на 2		Отсутствием средств на текущий капитальный ремонт. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 5- х этажей отделений "Сохранные" и "Гериатрия"	Запланировано в мероприятиях по проведению капитального ремонта зданий и сооружений 2017-2019гг.

				этаже. Отделение «Сохранные»: выявлены дефекты поверхности стен, потолков, полов, столярных изделий (окна, двери) 7 жилых комнат на 5 этаже, дефекты покрытия стен в бытовой комнате на 2 этаже, дефекты покрытия стен, следы протечек в бытовой комнате на 4 этаже, дефекты покрытия дверных блоков на 2 этаже в комнате 22, комнате 23, на 3 этаже комнате 41, комнате 42, дефекты дверей (сколы, трещины) на 3 этаже дверь у санитарного узла комнаты № 37 дефекты покрытия стены в душевой на 4 этаже.			