

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


_____ /М.А. Братанова /
подпись Ф. И.О.

« 22 » июня 20 17 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3/2 от « 20 » июня 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Жигулевское отделение государственного бюджетного учреждения Самарской области «Тольяттинский для ветеранов
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»

(полное юридическое наименование объекта)

445351, Самарская область, г.о. Жигулевск, микрорайон Г-1, д.16, 8-848-62-3-10-23, kornas85@ravbler.ru, Подгорнова

Римма Фатыховна, директор (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Самарская область, г.о. Жигулевск

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. **Вид деятельности** Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** Областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 45 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное, отделанное металлическим сайдингом, здание. Лестницы бетонные.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов Входов всего 6 (шесть) из них: 1- административный, 1- в изолятор, 1- для проживающих, 1- в столовую, 1- для приема продуктов (на кухню), 1-эвакуационный.

8. Год постройки 1971 год

9. Год последней реконструкции 2006 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №3.№4, остановка школа №5		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет (пути следования не пересекают автомобильную дорогу)		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию:(при наличии ограждения)					

Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	3,0 м	Г, К, О		
Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, Г		
Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,020 м	К, С, О		
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,15 м	К, С, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет			
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет			
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	имеется	К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,5 -6,0 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости: Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	5,5-6,0 м	К		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	имеется	С		
Места отдыха	наличие	имеется	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей					

(при наличии)			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	3 места	К
Обозначение следящими знаками на поверхности покрытия стоянки и продублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К
Съезд с тротуара на проезжую часть:			
Угол уклона	≤ 1:12	≥ 1:12	К
Ширина	≥ 1,0 м	3,0 м	К
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	0,1 м	К
Открытая лестница			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	1,4 м	О, С
Марш лестницы	3-12 ступеней	5 ступеней	О, С
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35 м	О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	имеется	О, С
Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	Нет	С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С

Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	$\geq 0,3$ м	О, С
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,9 м	О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С
Пандус на рельефе		нет	
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К
Уклон	≤ 8 %	-	К
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65–0,75 м	-	К
- на высоте (верхний поручень)	0,85–0,95 м	-	К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	--	К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О
Пандус длиной $\geq 6,0$ м и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О
Разворотные площадки:			
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м .	наличие	-	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,7 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,20 x 1,8	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	имеется	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г		
	Лестница наружная	наличие	имеется			

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Выполнить
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	имеются	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	имеются	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,95	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	> 0,3 м	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,06	О, С	
Пандус наружный	наличие	имеется		
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,4	К	
Уклон	≤ 8%	< 8%	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,7 м	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	

Поручни с двух сторон:	наличие	имеются	К, О
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,2 м	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,75 м	К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,95 м	К, О
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	> 0,3м	К, О
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намочении	наличие	имеется	К, О
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С
Тамбур		имеется	
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,6 x 1,7 м	К
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	≤0,014 м	0,025 м	К

Не требуется

Установить

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ пометки по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Лестница на уровень 1-го этажа			нет		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	---	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
Пандус переносной	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	имеется	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	2.0 x 2.0	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Разместить
Речевые информаторы и маяки	наличие	имеется	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Не требуется
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Не требуется
Тактильная схема	наличие	нет	С	Разместить
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	имеется	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	3	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	3	К	
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	нет	С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Выполнить
Лестница, переналы высот на этажах (в коридорах)		нет		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Контрастная маркировка	наличие		С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	

Пандус внутренний на этаже .		нет	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К
Уклон	≤ 8 %	-	К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие	-	К
Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О

Лестница межэтажная(в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Выполнить
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие	нет	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О,С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9 м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	
Лестница № (вк. т.ка при наличии других лестниц)		нет		
Лифт пассажирский	наличие	нет		
Кабина:		-		
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К	

- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К
- Поручни	наличие	-	О
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С
Знак доступности	наличие	-	К
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете «Медицинский пост»					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,8	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,020	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	К		

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8	К, О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
Обслуживание с перемещением №		нет	
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8-1,1 м	-	К
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К
Место для сидения	наличие	-	О
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет	
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов			
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	имеется			
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Выполнить	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу: ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	Выполнить	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	3,4 x 3,9	К		
	- опорные поручни	наличие	имеются	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	имеются	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	имеется	К		
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	1,5 x 1,5	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	1,35	К, О		

Раковина: с опорным поручнем	наличие	имеется	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,50 x 1,0 м	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,9 м	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К		не требуется
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	1,8 x 1,45	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Установить	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установить	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0.05 м	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Указатели, пиктограммы	наличие	имеется	К, О, Г, С	
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4	К, О, Г, С	
высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,025	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	Не требуется
Текстофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Не требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Не требуется
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	Г, С	Не требуется
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Не требуется

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту

Разместить указатели направления движения на пути к главному входу в здание.

Входная группа.

На наружной лестнице на крыльце сделать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз; установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте.

Разместить в холле тактильную схему, пиктограммы. Выполнить рифленую или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз на лестнице межэтажной.

Зона оказания услуги.

Санитарно-бытовые помещения.

Выполнить тактильную маркировку санузла, тактильную направляющую полосу к унитазу, оборудовать системой тревожной сигнализации.

«Представитель рабочей группы»
Главный специалист территориального отдела
Центрального округа МСДиСП СО
(должность)

 (Ворошилова А.В.)
подпись

Дата заполнения
« 20» июня 2017г.

Представитель организации
Заместитель директора ГБУ СО «Тольяттинский пансионат
для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых инвалидов)»
Жигулевское отделение (должность)

 (В. Е. Рыжкин)
подпись М.И.Р.

Дата заполнения
« 20» июня 2017г.

Приложения

- 1 Устав учреждения.
- 2 Фото структурных зон.
- 3 Схемы помещений.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)